

LYCEE PROFESSIONNEL BERTRAND DUGUESCLIN
 50 RUE PIERRE ALLIO
 56404 AURAY CEDEX

RAPPORT DE VERIFICATION

MISSION EFFECTUEE	LIEU DE LA VERIFICATION
Code Mission (*) : B24 Date de la vérification : 04/01/2012 Vérificateur APAVE : BELLEC GWENDAL (*) Référence en page annexe ET1	N° intervention : 12098415 Repère Client : Repère Bâtiment : Repère Service : 74BOI0018 N° APAVE : LM

APPAREIL OU EQUIPEMENT EXAMINE

Désignation	: Scie à ruban		
Constructeur	: COLLIOT LABOURO	Marque	: COLLIOT LABOURO
N° Identification	: 2138	Type	: 800S
Année (plaque)	: 1974		
Particularités	: Un bouton poussoir type coup de poing d'arrêt. Protecteur mobile asservi d'accès à la partie non travaillante de la scie et aux deux volants de transmission. Protecteur réglage de scie sur la partie travaillante. Pédale de frein asservi sur le volant inférieur.		
Déclaration de conformité	: Non présentée	Marquage	: Sans objet

CONTENU ET CONDITIONS DE LA VERIFICATION *

(* Se reporter aux pages 2 et suivantes du rapport)

Référence article L4121-1 du Code du travail (obligations générales de sécurité). Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, ainsi que les mesures d'organisation et les règles générales de prévention

Compte rendu provisoire d'intervention :

RESULTATS DE LA VERIFICATION

Désignation	:	Scie à ruban	Constructeur	:	COLLIOT LABOURO
N° Identification	:	2138	Type	:	800S

Satisfaire aux observations relevées dans les limites de la présente mission et mentionnées ci-dessous :

OBSERVATIONS

ELEMENTS CONSTITUTIFS - Stabilité : La machine n'est pas fixée au sol.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE - Equipements et canalisations : Le presse étoupe du câble d'alimentation sous le boîtier électrique est mal ajusté.

PROTECTION CONTRE LES RISQUES LIES AUX ELEMENTS MOBILES - Organes mobiles de travail : Les volants et la partie non travaillante de la scie sont accessibles par le dessus du col de cygne (coté volant de réglage tension scie), par le dessous de la table de travail, par les espace libres du passage de la pédale de frein et par le dessous du protecteur de volant inférieur.

PROTECTEUR(S) MOBILE(S) - Dispositif(s) de sécurité associé(s) au(x) protecteur(s) : Le contact d'asservissement du protecteur de volant n'est pas à man uvre positive d'ouverture, il est donc facilement fraudable et peut être inefficace en cas de défaillance (grippage, casse ressort).

CONSTATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

Désignation	: Scie à ruban	Constructeur	: COLLIOT LABOURO
N° Identification	: 2138	Type	: 800S

ELEMENTS CONSTITUTIFS	
Stabilité	Anomalie, Voir observation
Etat général des éléments	Parties visibles et accessibles Sans défaut apparent
Propreté - Fuites externes	Absence d'anomalie
ELEMENTS MECANIQUES	
Fonctionnement	Absence d'anomalie
Freinage	Efficace
EQUIPEMENT ELECTRIQUE	
Equipements et canalisations	Anomalie, Voir observation
Dispositif de séparation	En place, en bon état, fonctionne correctement
ORGANES DE SERVICE ET SIGNALISATION	
Identification des organes de service	Réalisée, parfaitement lisible
Etat des organes de service	Bon état, fonctionnent
Arrêt normal	En place, fonctionne
Indicateurs / Appareils de mesure	Bon état, fonctionnent
PROTECTION CONTRE LES RISQUES LIES AUX ELEMENTS MOBILES	
Organes mobiles de transmission	Rendus inaccessibles
Organes mobiles de travail	Anomalie, Voir observation
PROTECTEUR(S) FIXE(S)	
Protecteurs	Sans défaut apparent
Maintien en place des protecteurs	Sans défaut apparent
Fixation de protecteurs	Bon état des fixations
PROTECTEUR(S) REGLABLE(S)	
Protecteurs	Sans défaut apparent
Eléments de réglage	Sans défaut apparent
Fixation	Sans défaut apparent
PROTECTEUR(S) MOBILE(S)	
Protecteurs	Sans défaut apparent
Dispositif(s) de sécurité associé(s) au(x) protecteur(s)	Anomalie, Voir observation
Arrêt provoqué par le déplacement	Bon fonctionnement
Réglage des capteurs	Bon fonctionnement
DISPOSITIONS DIVERSES	
Eclairage	Bon fonctionnement