

LYCEE PROFESSIONNEL BERTRAND DUGUESCLIN
50 RUE PIERRE ALLIO
56404 AURAY CEDEX

RAPPORT DE VERIFICATION

MISSION EFFECTUEE		LIEU DE LA VERIFICATION	
Code Mission (*)	B24	N° intervention :	12098415
Date de la vérification	04/01/2012	Repère Client :	
Vérificateur APAVE	BELLEC GWENDAL	Repère Bâtiment :	
(*) Référence en page annexe ET1		Repère Service :	95BOI0016
		N° APAVE :	LM
APPAREIL OU EQUIPEMENT EXAMINE			
Désignation	Scie à format	Marque	GRIGGIO
Constructeur	GRIGGIO	Type	SC3200
N° Identification	23004		
Année (plaque)	1995		
Particularités	Un bouton poussoir type coup de poing d'arrêt. Cape de protection de la scie réglage sur potence. Protecteur mobile asservi d'accès à la partie non travaillante de la scie et de l'inciseur (en dessous de la table mobile). Plaque de table mobile et asservie d'accès aux éléments mobiles de transmission. Protecteurs fixes d'accès aux éléments mobiles de transmission. Moteur frein.		
Déclaration de conformité :	Non présentée	Marquage :	CE apposé

CONTENU ET CONDITIONS DE LA VERIFICATION *

(* Se reporter aux pages 2 et suivantes du rapport)

Référence article L4121-1 du Code du travail (obligations générales de sécurité). Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, ainsi que les mesures d'organisation et les règles générales de prévention

Compte rendu provisoire d'intervention :

RESULTATS DE LA VERIFICATION

Désignation : Scie à format	Constructeur : GRIGGIO
N° Identification : 23004	Type : SC3200

Satisfaire aux observations relevées dans les limites de la présente mission et mentionnées ci-dessous :

OBSERVATIONS

ORGANES DE SERVICE ET SIGNALISATION - Signalisation / Consignes : La consigne de sécurité sur le bâti machine n'est pas libellé en français.

PROTECTEUR(S) MOBILE(S) - Protecteurs : Absence d'une molette de serrage du carter jaune de protection de la partie non travaillante de la scie.

PROTECTEUR(S) MOBILE(S) - Dispositif(s) de sécurité associé(s) au(x) protecteur(s) : Mauvais serrage du contre écrou de la broche du contact d'asservissement lié à la plaque de table (accès à la transmission).

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

Désignation : Scie à format	Constructeur : GRIGGIO
N° Identification : 23004	Type : SC3200

ELEMENTS CONSTITUTIFS	
Stabilité	Assurée
Etat général des éléments	Parties visibles et accessibles Sans défaut apparent
Propreté - Fuites externes	Absence d'anomalie
ELEMENTS MECANIQUES	
Fonctionnement	Absence d'anomalie
Freinage	Efficace
EQUIPEMENT ELECTRIQUE	
Equipements et canalisations	Bon état apparent, absence d'anomalie
Dispositif de séparation	En place, en bon état, fonctionne correctement
ORGANES DE SERVICE ET SIGNALISATION	
Identification des organes de service	Réalisée, parfaitement lisible
Etat des organes de service	Bon état, fonctionnent
Arrêt normal	En place, fonctionne
Signalisation / Consignes	Anomalie, Voir observation
Indicateurs / Appareils de mesure	Bon état, fonctionnent
PROTECTION CONTRE LES RISQUES LIES AUX	
ELEMENTS MOBILES	
Organes mobiles de transmission	Rendus inaccessibles
Organes mobiles de travail	Accès interdit ou limité
PROTECTEUR(S) FIXE(S)	
Protecteurs	Sans défaut apparent
Maintien en place des protecteurs	Sans défaut apparent
Fixation de protecteurs	Bon état des fixations
PROTECTEUR(S) REGLABLE(S)	
Protecteurs	Sans défaut apparent
Eléments de réglage	Sans défaut apparent
Fixation	Sans défaut apparent
PROTECTEUR(S) MOBILE(S)	
Protecteurs	Anomalie, Voir observation
Dispositif(s) de sécurité associé(s) au(x) protecteur(s)	Anomalie, Voir observation
Arrêt provoqué par le déplacement	Bon fonctionnement
Réglage des capteurs	Bon fonctionnement
DISPOSITIONS DIVERSES	
Eclairage	Bon fonctionnement