



# FICHE SECURITE

N° int.  
01-GRA-F



## MACHINE DE DÉCOUPE LASER

15GRA0003

Fabricant	Type	N° de série	Année
TROTEC	SPEEDY 500	S5-0576	2015

Professeurs responsables  
M. HOUDOU ou M. LAVERGNE

Validité de cette fiche : 30/09/2014 au 30/09/2018



- Interrupteur de verrouillage à clé
- Arrêt d'urgence
- Panneau de commandes (clavier, indicateurs)
- Lampe d'avertissement
- Capot de sécurité
- Tête de gravure
- Table de gravure
- Interrupteur ON / OFF cadenassable

### DANGER



Attention au pincement des doigts avec le capot  
Ne pas chercher à regarder le faisceau laser



### RISQUES

- Écrasement des doigts
- Dégagement de fumées pouvant être nocives
- Incendie
- Choc de la tête de gravure sur poignées rétractables du plateau perforé
- Brûlures des cornées ou cutanées



### PREVENTION

- Attention lors de la fermeture du capot de sécurité et du changement des grilles.
- N'utiliser que des matériaux autorisés (cf. document annexé à la machine). Mise en route des blocs de filtration.
- Surveillance obligatoire lors du travail du laser.
- Vérifier que les poignées soient bien rétractées
- Ne pas chercher à regarder le faisceau laser !

### PROTECTIONS INDIVIDUELLES :



Tenue et lunette de protection : RAS



### REFLEXES EN CAS D'ACCIDENT OU D'ANOMALIE

Arrêter la machine – Prévenir le professeur

Prévenir ou faire prévenir l'infirmier poste 318

Bien lire les consignes situées au Poste de secours et s'occuper de la victime

