



FICHE SECURITE

N° int.
021-EB-F



PERCEUSE À COLONNE

95BOI0032

Fabricant	Type	N° de série	Année
PROMAC	366 CA	66082	1995
Professeur responsable M. ROPERT MICHEL	Validité de cette fiche : 30/09/2014 au 30/09/2017		



- Réglage vitesse de rotation (sous capot)
- Levier montée/descente porte -outils
- Contacteur électrique de sécurité
- Protecteur amovible
- Table - Fixation de la pièce
- Arrêt d'urgence
- Marche / arrêt du moteur par contacteur vitesse (lente/rapide)


DANGER



Risque de coupure – Rotation de la pièce

RISQUES

- Contact avec l'outil (coupure, brûlure)
- Casse de la mèche (éclats métal)
- Happement des vêtements Flottants ou cheveux
- Mise en rotation de la pièce



PREVENTION

- Eviter le contact avec les arêtes coupantes
- Port du casque antibruit
- Port des lunettes de protection
- Descente lente de l'outil
- Fermeture du protecteur
- Réglage de la vitesse de rotation outil
- Maintien de la pièce à usiner

PROTECTIONS INDIVIDUELLES :



- Tenue et chaussures de sécurité
- Port de lunette et de casque

REFLEXES EN CAS D'ACCIDENT OU D'ANOMALIE

Arrêter la machine – Prévenir le professeur

Prévenir ou faire prévenir l'infirmier poste 318

Bien lire les consignes situées au Poste de secours et s'occuper de la victime

