



# FICHE SECURITE

N°  
036

## SCIE RADIALE DE TRONÇONNAGE

12BOI0018

Fabricant

Type

N° de série

Année

MZ PROJECT


CS 1000

49

2013

Professeur responsable  
M. ROBERT Michel

Validité de cette fiche : 30/09/2011 au 30/09/2014



- Laser
- Mise sous tension moteur la me de scie
- Boutons de démarrage (un de chaque coté)
- Arrêt d'urgence
- Sélecteurs butées pneumatiques
- Commande laser
- Bouton « reset » position chariot
- Choix du cycle de tronçonnage
- Potentiomètre avance de coupe
- Contacteur électrique coupure générale
- Contacteur air comprimé coupure générale

## DANGER



Pincement des doigts entre pièce et rouleaux



## RISQUES

- Pincement des doigts entre pièce et rouleaux,
- Evacuation des petites chutes.



## PREVENTION

- Position des mains
- Utilisation d'un pousoir

## PROTECTIONS INDIVIDUELLES :



Casque  
Anti bruit



Tenue et chaussures de sécurité



## REFLEXES EN CAS D'ACCIDENT OU D'ANOMALIE

Arrêter la machine – Prévenir le professeur

Prévenir ou faire prévenir l'infirmier poste 318

Bien lire les consignes situées au Poste de secours et s'occuper de la victime

