



# FICHE SECURITE


N° int.  
010-EB-F



## SCIE A RUBAN

93BOI0034

Fabricant	Type	N° de série	Année
MEBER	SR 500	16157	1993
Professeur responsable M. BENOIT Eric		Validité de cette fiche : 30/09/2014 au 30/09/2017	



- Marche / Arrêt – secondaire
- Marche / Arrêt - principal
- Arrêt d'urgence
- Réglage protecteur
- Réglage de la lame (tension et positionnement sur le volant supérieur)
- Protecteur
- Guide parallèle
- Aspiration
- Carters frontaux

### DANGER




### RISQUE DE COUPURE – POSITIONNEMENT DES MAINS



#### RISQUES

- Nuisances sonores
- Contact des mains avec l'outil
- Rupture de la lame et rejet de Pièces
- Basculement pièces longues



#### PREVENTION

- Vérifier la tension de la lame
- Ne pas mettre de mains sur la trajectoire de la lame. **Utiliser le poussoir**
- Réglage du carter de protection en fonction de l'épaisseur de la pièce

#### PROTECTIONS INDIVIDUELLES :



Gants  
Casque



Tenue et chaussures  
de sécurité



#### REFLEXES EN CAS D'ACCIDENT OU D'ANOMALIE

**Arrêter la machine – Prévenir le professeur**

**Prévenir ou faire prévenir l'infirmerie poste 318**

Bien lire les consignes situées au **Poste de secours** et s'occuper de la victime

