

## 20. MACHINE (SCIE A RUBAN/COLIOT-LABOURO/2138)

### 20.1. IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Désignation	Scie à ruban
Constructeur / Marque	COLLIOT-LABOURO
Type	Monobloc 700S
Numéro de série	2138

### 20.2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'EQUIPEMENT

Energies mises en oeuvre	Electrique
--------------------------	------------

### 20.3. DISPOSITIFS DE SECURITE PRINCIPAUX PRESENTS

Protecteurs fixes	Oui
Protecteurs mobiles	Associés à un dispositif de verrouillage
Protecteurs réglables	Escamotable
Dispositif de séparation et de purge des énergies	Avec dispositif de verrouillage en position "hors énergie"

### 20.4. CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

Réglementation prise en référence	Arrêté du 05/03/1993 (modifié) et article R4323-23 du Code du Travail
Périodicité retenue par le client (mois)	Mission ponctuelle
Conditions de réalisation de la vérification	Machine en service, essais de fonctionnement réalisés

### 20.5. RESULTAT DE LA VERIFICATION

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission, ont mis en évidence des anomalies ou défauts auxquels il y a lieu de remédier dans les meilleurs délais.

Eléments vérifiés	Observations	N°
Dispositifs d'alerte et de signalisation / Dispositifs de signalisation (Voyants, afficheurs, indicateurs, appareils de mesure, ...)	Remettre en état de fonctionnement le voyant de mise sous tension	4



réalisé le 18 déc 2012