

LYCEE PROFESSIONNEL BERTRAND DUGUESCLIN
 50 RUE PIERRE ALLIO
 56404 AURAY CEDEX

RAPPORT DE VERIFICATION

MISSION EFFECTUEE		LIEU DE LA VERIFICATION	
Code Mission (*)	B24	N° intervention :	12098415
Date de la vérification	04/01/2012	Repère Client :	
Vérificateur APAVE	BELLEC GWENDAL	Repère Bâtiment :	
(*) Référence en page annexe ET1		Repère Service :	09BOI0046
		N° APAVE :	LM
APPAREIL OU EQUIPEMENT EXAMINE			
Désignation	Défonceuse col de cygne		
Constructeur	CMC	Marque	: CMC
N° Identification	463	Type	: KOPY 600I
Année (plaque)	2009		
Particularités	Un bouton poussoir type coup de poing d'arrêt. Protecteur fixe autour des éléments mobiles de transmission. Capot mobile asservi autour de l'outil. Pédales de commande capotées. Commande par action maintenue des mouvements de montée et de descente de la tête d'usinage. Moteur frein.		
Déclaration de conformité :		Non présentée Marquage : CE apposé	

CONTENU ET CONDITIONS DE LA VERIFICATION *

(* Se reporter aux pages 2 et suivantes du rapport)

Référence article L4121-1 du Code du travail (obligations générales de sécurité). Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement. La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, ainsi que les mesures d'organisation et les règles générales de prévention

Compte rendu provisoire d'intervention :

RESULTATS DE LA VERIFICATION

Désignation : Défonceuse col de cygne	Constructeur : CMC
N° Identification : 463	Type : KOPY 600I

Satisfaire aux observations relevées dans les limites de la présente mission et mentionnées ci-dessous :

OBSERVATIONS

EQUIPEMENT ELECTRIQUE - Equipements et canalisations : A l'intérieur du coffret électrique mauvais raccordement du câble d'alimentation général (raccordement sur dominos au lieu de borniers).

EQUIPEMENT HYDRAULIQUE / PNEUMATIQUE - Dispositif de séparation : Absence de dispositif de séparation de l'énergie pneumatique.

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

Désignation : Défonceuse col de cygne	Constructeur : CMC
N° Identification : 463	Type : KOPY 600I

ELEMENTS CONSTITUTIFS	
Stabilité	Assurée
Etat général des éléments	Parties visibles et accessibles Sans défaut apparent
Propreté - Fuites externes	Absence d'anomalie
ELEMENTS MECANIQUES	
Fonctionnement	Absence d'anomalie
Freinage	Efficace
EQUIPEMENT ELECTRIQUE	
Equipements et canalisations	Anomalie, Voir observation
Dispositif de séparation	En place, en bon état, fonctionne correctement
EQUIPEMENT HYDRAULIQUE / PNEUMATIQUE	
Equipements et canalisations	Bon état apparent
Dispositif de séparation	Anomalie, Voir observation
ORGANES DE SERVICE ET SIGNALISATION	
Identification des organes de service	Réalisée, parfaitement lisible
Etat des organes de service	Bon état, fonctionnent
Arrêt normal	En place, fonctionne
Signalisation / Consignes	Bonne lisibilité
Indicateurs / Appareils de mesure	Bon état, fonctionnent
PROTECTION CONTRE LES RISQUES LIES AUX ELEMENTS MOBILES	
Organes mobiles de transmission	Rendus inaccessibles
Organes mobiles de travail	Accès interdit ou limité
PROTECTEUR(S) FIXE(S)	
Protecteurs	Sans défaut apparent
Maintien en place des protecteurs	Sans défaut apparent
Fixation de protecteurs	Bon état des fixations
PROTECTEUR(S) MOBILE(S)	
Protecteurs	Sans défaut apparent
Dispositif(s) de sécurité associé(s) au(x) protecteur(s)	Bon état des dispositifs visibles et accessibles
Arrêt provoqué par le déplacement	Bon fonctionnement
Réglage des capteurs	Bon fonctionnement
DISPOSITIONS DIVERSES	
Eclairage	Bon fonctionnement