



**SOCOTEC**

Agence Équipements Bretagne Occidentale  
Place Anne-Marie Robic  
BP 60028  
56272 PLOEMEUR CEDEX

Tél : 02 97 86 15 31  
Fax : 02 97 86 15 32

E-mail : eqts.lorient@socotec.com

Référence du rapport : 92200/12/5462

Dossier : EAF0979/1

Intervention : 12/2336

**SEMAEB**  
Agence du MORBIHAN  
CENTRE LA DECOUVERTE  
IMEUBLE PENFRET  
39 RUE DE LA VILLENEUVE -  
56103 LORIENT CEDEX

## EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

### Vérification générale périodique

Type d'équipement	Nombre d'équipements	Nombre d'équipements avec observations	Nombre d'équipements non vérifiés	Nombre de mise à l'arrêt préconisée
Machine	28	11	0	0

**Lieu de vérification :** LYCEE DUGUESCLIN  
50 RUE PIERRE ALLIO  
56400 BRECH

**Date du contrôle :** du 26/07/12 au 26/11/12  
**Intervenant SOCOTEC :** M JAOUEN Didier

**Accompagné par :** Mr ELEDU  
**Date du rapport :** 27/11/12

## 13. MACHINE (RABOTEUSE/GUILLIET/798/39)

### 13.1. IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Désignation	Raboteuse
Constructeur / Marque	GUILLIET
Type	LJP
Numéro de série	798
N° ou repère client	39
Année de fabrication	1983

### 13.2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'EQUIPEMENT

Energies mises en oeuvre	Electrique
--------------------------	------------

### 13.3. DISPOSITIFS DE SECURITE PRINCIPAUX PRESENTS

Protecteurs fixes	Oui
Protecteurs réglables	Escamotable
Dispositif de séparation et de purge des énergies	Avec dispositif de verrouillage en position "hors énergie"

### 13.4. CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

Réglementation prise en référence	Arrêté du 05/03/1993 (modifié) et article R4323-23 du Code du Travail
Périoricité retenue par le client (mois)	Mission ponctuelle
Conditions de réalisation de la vérification	Machine en service, essais de fonctionnement réalisés

### 13.5. RESULTAT DE LA VERIFICATION

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission n'ont pas relevé d'anomalie ou défectuosité.